# 19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEUTSCHES PATENTAMT

# Gebrauchsmuster

U1

(1) Rollennummer 6 81 07 108.6

Hauptklasse HO4R 1/02

Anmeldetas 09.03.81

Eintrasunsstas 09.07.81 Bekanntmachunsstas im Patentblatt 20.08.6

Bezeichnung des Gegenstandes
Gegen Wasser und Staub geschützter
elektroakustischer Wandler
Name und Wohnsitz des Inhabers
Holmberg 6mbH & Co K6, 1000 Berlin, DE

1

5

10

20

25

30

35

### 15 Gegen Wasser und Staub geschützter elektroakustischer Wandler

Die Neuerung bezieht sich auf einen gegen Wasser und Staub geschützten, elektroakustischen Wandler, vorzugsweise einen dynamischen Wandler.

Elektroakustische Wandler müssen dann, wenn sie in freier Atmosphäre benutzt werden und rauhen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind, gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt sein, um Beschädigungen durch Staub und Wasser, die durch die Schallöffnungen in das Innere des Wandlers eindringen, zu unterbinden. Zu diesem Zwecke ist es bekannt, die Schallöffnungen des Wandler durch eine diese abdeckende porenfreie Folie aus Gummi oder Kunststoff zu schützen, die eine zweite der Schallübertragung dienende Membran darstellt. Der Nachteil dieser bekannten porenfreien Folie besteht darin, daß durch ihre Masseträgheit der Frequenzgang des



1 Wandlers im mittleren und oberen Sprachübertragungsbereich nachteilig beeinträchtigt wird. Um derartige Beeinträchtigungen optimal klein zu halten, muß die als zusätzliche zweite Membran 5 dienende porenfreie Folie sehr dünn sein. Wegen der rauhen Betriebsverhältnisse, denen die elektroakustischen Wandler unterworfen sind, und der hieraus gegebenen starken mechanischen Beanspruchungen, wie durch Wind, Regen oder Staub, 10 darf die porenfreie Folie eine bestimmte Mindeststärke nicht unterschreiten, so daß eine nachteilige Beeinträchtigung des Frequenzganges praktisch nicht zu vermeiden ist. Ein weiterer Nachteil dieser bekannten porenfreien, als 15 Schutzmembran dienenden Folie besteht darin, daß bei Temperatur- und Luftdruckschwankungen in dem Raum hinter der Folie ein statischer Uber- oder Unterdruck entsteht, der sich ebenfalls nachteilig auf die elektroakustische 20 Funktion des Wandlers auswirkt.

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, einen elektroakustischen Wandler so auszubilden, daß auf einfache und kostensparende Weise ein zuverlässiger Schutz des Wandlers gegen Staubund Regenbefall gewährleistet ist, ohne daß ein nachteiliger Über- oder Unterdruck im Wandler entstehen kann, der den Frequenzgang nachteilig beeinträchtigt.

25

30

35

Diese Aufgabe wird bei einem elektroakustischen Wandler nach dem Oberbegriff des Hauptanspruches gelöst durch die in seinem kennzeichnenden Teil enthaltenen Merkmale.

Die Unteransprüche stellen vorteilhafte Weiterbildungen der im Hauptanspruch unter Schutz gestellten Neuerung dar.

5

10

15

20


25

30

35

Es sind sogenannte Mikrofilterlaminate bekannt, die aus einer Polytetrafluoräthylen-Folie bestehen, die auf Trägergewebe, beispieslweise aus Polypropylen, Polyäthylen, Polyester, Polyurethanschaum oder Polyvinylchlorid, aufkaschiert sind, Diese Laminate sind so feinporig, daß sie einen Schutz gegen Wasser oder Staub bilden und andererseits das Entstehen eines unerwünschten Überdruckes oder Unterdruckes durch die Porosität verhindern. Wegen dieser ihrer Eigenschaften werden die Mikrofilterlaminate bei dichtschliessenden Gehäusen benutzt, um die empfindlichen im Gehäuseinneren angeordneten Bauteile zu schützen. Zu diesem Zwecke wird eine in dem Gehäuse angeordnete Öffnung durch das Mikrofilterlaminat abgedeckt. Hierdurch wird einerseits der Eintritt von Staub oder Regen in das Gehäuse und zum anderen der Aufbau eines Über- oder Unterdruckes in dem Gehäuse zufolge Temperatur- und Klimaschwankungen verhindert. An sich konnten diese bekannten Mikrofilterlaminate als Schutz für elektroakustische Wandler bisher nicht eingesetzt werden, da sie wegen ihrer geringen Stärke beim Einbau nur schwer zu handhaben sind und beim Auftreffen von Schallwellen leicht in Schwingungen versetzt werden, die sich einmal auf den Frequenzgang des Wandlers nachteilig auswirken und zum anderen auch leicht zu Beschädigungen des Laminates führen können, insbesondere dann, wenn starke Schwingungen auftreten.

1 Aus diesen Gründen hat man bisher von der Verwendung derartiger Mikrofilterlaminate als Schutz für elektroakustische Wandler absehen müssen. Die Anmelderin hat erkannt, 5 daß die den Mikrofilterlaminaten anhaftenden vorerwähnten Nachteile sich beseitigen lassen, wenn neuerungsgemäß in dem Wandler vor der Wandlermembran ein starrer Folienträger angeordnet wird, mit dem die aus dem bekannten 10 Mikrofilterlaminat bestehende Schutzfolie derart verbunden ist, daß sie den mit Schallöffnungen versehenen Folienträger unter Vorspannung übergreift. Durch die der Schutzfolie beim Aufbringen auf den Folienträger 15 erteilte Vorspannung wird verhindert, daß in der Schutzfolie störende Partial-Schwingungen auftreten. Die Schallschwingungen treten hierbei durch die poröse Schutzfolie hindurch, ohne daß diese in nachteilige Partial-Schwingungen 20 versetzt wird, während ein Durchtritt von Staub oder Regenwasser durch die Schutzfolie zuverlässig verhindert wird, so daß ein einwandfreier Schutz des elektroakustischen Wandlers sich auf kostensparende Weise er-25 reichen läßt. Der Folienträger wird im Wege einer Vorfabrikation nämlich mit der Schutzfolie zu einem einheitlichen Bauteil ausgebildet, der sich im Wege der üblichen Montage leicht und ohne Gefahr von Beschädigungen 30 in den Wandler einsetzen läßt. Zu diesem Zwecke wird über den Folienträger eine entsprechend große Schutzfolie gelegt, die in einem Arbeitsgang durch ein und dasselben Werkzeug vorgespannt, mit dem Rand des 35 Folienträgers verschweißt und abgeschnitten wird.





Dieses Bauteil läßt sich praktisch ohne Ausschuß auf einfache und billige Weise fertigen und kann mühelos in den elektroakustischen Wandler eingesetzt werden.

5

10

Wesentlich im Interesse einer einwandfreien Sprachübermittlung ist die Forderung, daß der in dem Folienträger angeordnete Lochkranz mit dem zwischen ihm und der Wandlermembrane befindlichen Luftraum einen HELMHOLTZ-Resonator bildet, der auf den oberen Sprachfrequenz-übertragungsbereich abgestimmt ist.

Die beiliegenden Zeichnungen zeigen beispielsweise Ausführungsformen der Neuerung, und es
bedeutet:

Fig. 1 Darstellung eines elektroakustischen Wandlers in einer
Wandlerkapsel im Querschnitt;

Fig. 2 Darstellung gemäß Fig. 1 bei einem in einem Außengehäuse aufgenommenen Wandler; und

25

Fig. 3 Darstellung des aus dem Folienträger und der Schutzfolie gebildeten Bauteiles im Schnitt.

Der in den Fig. 1 und 2 dargestellter Wandler ist ein solcher dynamischer Bauart; es können jedoch auch andere Wandlersysteme verwendet werden. Wie die Fig. 1 zeigt, ist auf dem Rand der die Wandlermembrane 4 aufnehmenden Wandlerkapsel 1 der mit der Schutzfolie 6 verbundene



starre Folienträger 5 angeordnet, der durch
die Lochkappe 10 in Auflage auf dem Rand
3 der Wandlermembrane 4 gehalten ist.
Der Folienträger 5 besitzt einen mittigen
Lochkranz 7, der zusammen mit dem zwischen
dem Folienträger 5 und der Wandlermembrane 4
gebildeten Luftraum 13 einen HELMHOLTZ-Resonator
bildet, der auf den mittleren oder bevorzugt
auf den oberen Sprachfrequenzübertragungsbereich
abgestimmt ist.

Wie die Fig. 2 zeigt, ist die Wandlerkapsel 1 in einem Außengehäuse 11 aufgenommen. Hierbei ruht auf dem ringförmigen Rand 2 der Wandlerkapsel 1 der mit der Schutzfolie 6 ausgestattete Folienträger 5 auf.

15

35

Wie insbesondere die Fig. 3 zeigt, besteht der Folienträger 5 aus einem starren, mit 20 Schallöffnungen 7 versehenen plattenartigen Körper 5. Die der Schutzfolie 6 zugekehrte Seite des Folienträgers 5 besitzt eine konkav gekrümmte Oberfläche 14, die im Randbereich in einen zurückspringenden Ringwulst 8 über-25 geht, an den sich eine ringförmige, ebene Randfläche 9 anschließt. Die Schutzfolie 6 wird beim Aufbringen auf den Randwulst 8 vorgespannt und in vorgespannter Stellung mit der ebenen Randfläche 9 des Folienträgers 30 5 verschweißt und beschnitten.

> Die mikroporöse Schutzfolie verhindert das Eindringen von Schwall- oder Spritzwasser und das Eintreten von Staubpartikeln in das Innere des elektroakustischen Wandlers.

Durch die verbleibenden offenen Poren der Schutzfolie 6 ergibt sich bei äußeren Temperatur- oder Luftdruckschwankungen der notwendige statische Druckausgleich, so daß das Entstehen eines Überdruckes oder eines Unterdruckes vor der Wandlermembran, der zu einer Deformierung der Wandlermembran führen könnte, zuverlässig vermieden wird.

Bei plötzlich auftretenden Druckspitzen, beispielsweise bei Knallimpulsen, dient der Folienträger 5 als Hubbegrenzung für die Schutzfolie 6, so daß diese auch in extremen Fällen gegen Zerstörung geschützt ist.

Wie die Fig. 1 und 2 zeigen, dient die Randfläche 9 des Folienträgers 5 der Aufnahme eines Dichtungsringes 12, der durch die Ringwulst 8 zentriert gehalten wird. Wie Fig. 1 zeigt, dichtet der Dichtungsring 12 den Umfang des mit der Schutzfolie 6 versehenen Folienträgers gegenüber der Lochkappe 10 der Wandlerkapsel 1 ab, so daß keinerlei Verunreinigungen oder Wasser über die Öffnungen 15 der Lochkappe 10 in das Innere des Wandlers eindringen können. Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2 dichtet der Dichtungsring 12 den Rand des Folienträgers 5 gegenüber dem Außengehäuse 11 ab, so daß auch hier über die Öffnungen 16 des Gehäuses 11 keine Verunreinigungen


oder Wasser in den Wandler eindringen kann.

35

30

15

20



1 Bei der Herstellung des aus der Schutzfolie 6 und dem Folienträger 5 bestehenden Bauteiles findet ein kombiniertes Schweiß-Schnittwerkzeug Anwendung, das die auf den Folienträger 5 5 gelegte Schutzfolie 6 zunächst über den Ringwulst 8 vorspannt, die Schutzfolie 6 anschließend mit der Randfläche 9 verschweißt und gleichzeitig beschneidet. Durch die Vorspannung der Schutzfolie 6 wird die Anregung 10 von Eigenfrequenzen der Folie und damit eine Beeinträchtigung der elektroakustischen Übertragungseigenschaften des Wandlers verhindert. Die aus dem Folienträger 5 und der Schutzfolie 6 im Wege einer Vorfabrikation gebildete 15 Einheit kann auf leichte und begueme Weise vor die Wandlermembran gemäß Fig. 1 oder gemäß Fig. 2 eingesetzt werden.


20

25

30

#### 1 Schutzansprüche

- Gegen Wasser und Staub geschützter elektroakustischer Wandler, insbesonderer dynamischer 5 dadurch gekenn-Wandler, daß in der Wandlerkapsel zeichnet, (1) beziehungsweise in dem diese aufnehmenden Gehäuse (11) im Abstand vor der Wandlermembran (4) ein mit Schallöffnungen (7) ausgestatteter 10 starrer, der Wandlermembran in seiner Größe angepaßter Folienträger (5) angeordnet ist, der auf seiner der Lochkappe (10) der Wandlerkapsel (1) beziehungsweise den Lochungen (16) des Gehäuses (11) zugekehrten Vorderseite 15 eine unter Vorspannung stehende, an sich bekannte mikroporöse, gasdurchlässige, Staub und Wasser abweisende dünne Schutzfolie (6), beispielsweise ein Mikrofilterlaminat, trägt, das aus einer auf ein Trägergewebe aus 20 Polypropylen, Polyäthylen, Polyester, Polyurethanschaum oder Polyvinylchlorid aufkaschierten Polytetrafluoräthylen-Folie besteht.
- 2. Wandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
  daß der Folienträger (5) auf seiner der
  Schutzfolie (6) zugekehrten Oberfläche eine
  konkav gekrümmte, von der Schutzfolie (6)
  übergriffene Ausnehmung (14) aufweist, die
  im Randbereich unter Bildung einer Ringschulter
  (8) in eine zurückspringende ebene, ringförmige
  Fläche (9) übergeht.



- 4. Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
  dadurch gekennzeichnet, daß die Schallöffnungen (7) des Folienträgers (5) einen
  mittleren Lochkreis bilden, der zusammen
  mit dem zwischen dem Folienträger (5)
  und der Wandlermembran (4) befindlichen
  Luftraum (13) einen auf den oberen Sprachfrequenzübertragungsbereich abgestimmten
  HELMHOLTZ-Resonator darstellt.
- 5. Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
  dadurch gekennzeichnet, daß auf der ebenen
  Randfläche (9) des Folienträgers (5) ein
  durch die Ringschulter (8) zentrierter
  Dichtungsring (12) angeordnet ist.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потупр

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)